

УТВЕРЖДАЮ
Георгиевская городского округа
местная организация Ставропольской
краевой региональной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



Председатель

/В.В. Турский/

«10» октября 2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»

1.2. Адрес объекта 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 109 – 111 – 113 – 115.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание

Учебный корпус, Литер - Ж

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 4 кв. м. 1978, 2
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв. м

Учебный корпус, Литер - А

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 3 кв. м. 2332,9
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв. м

Учебный корпус, Литер - Е

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 2 кв. м 1870, 80
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв. м

Учебный корпус, Литер - Б

- отдельно стоящее здание - этажей, - кв. м
- часть здания 1 этажей (или помещение на 1 этаже), 3726,30 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв. м

Учебный корпус, Литер - К

- отдельно стоящее здание - этажей, - кв. м
- часть здания 1 этажей (или помещение на 2 этаже), 1877,0 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв. м

Учебный корпус №2

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 4 кв. м 1979,9
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- Учебный корпус №1,
- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажей, _____ 2 _____ кв. м 2285,0
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- Учебный корпус – Спортивный зал с пристройкой
- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажей, _____ 2 _____ кв. м 920,9
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- Учебный корпус – Культурно бытовой
- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажей, _____ 4 _____ кв. м 1425,1
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- Общежитие №1
- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажей, _____ 5 _____ кв. м 3855,8
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- Общежитие №2, Литер - И
- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажей, _____ 4 _____ кв. м 2309,2
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- Земельный участок для учебно – производственной деятельности Ставропольский край, Калинина, 111
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 46 786 кв. м
- Земельный участок для учебно – производственной деятельности Ставропольский край, Октябрьская, 59
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 84868 +/-32 кв. м

1.4. Год постройки здания:

Литер – Ж- 1967 г., последнего капитального ремонта –

Литер – А- 1965 г., последнего капитального ремонта –

Литер – Е -1973 г., последнего капитального ремонта –

Литер – Б- 1978 г., последнего капитального ремонта 2018 г.

Литер – К -1971 г., последнего капитального ремонта –

Учебный корпус №2 -1972 г., последнего капитального ремонта –

Учебный корпус №1- 1952 г., последнего капитального ремонта –

Учебный корпус – Спортивный зал с пристройкой- 1969 г., последнего капитального ремонта –

Учебный корпус – Культурно бытовой -1978 г., последнего капитального ремонта –

Общежитие №1-1975 г., последнего капитального ремонта –

Общежитие №2, Литер – И- 1970 г., последнего капитального ремонта –

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2023 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» (ГБПОУ ГТМАУ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина д.111

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от автовокзала 1000 м. прямо по ул. Калинина.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4.	с нарушениями зрения	ДЧ-В
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-В
6.	с нарушениями умственного развития	–

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№	Основные структурно-		
----	----------------------	--	--

п/п	функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: обустройство входов оборудованием системы звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2027 гг. в рамках исполнения План первоочередных мероприятий, по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность всем категориям инвалидов
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения не требуется:

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Ставропольского края: да

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте фото <u>ГБПОУ ГТМАУ</u> | на <u>30</u> л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на 142 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Члены комиссии:

Зам. директора по правовым вопросам ГБПОУ ГТМАУ С.А. Акимович

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующая хозяйством И.Ю. Бородина

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела контроля качества

образовательного процесса О.А. Аванесова


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Георгиевская городского округа местная организация Ставропольской краевой региональной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
председатель В.В. Турский

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



I Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ ГТМАУ), 357827, г. Георгиевск, Ставропольский край
Калинина ул., д. 109 – 111 – 113 – 115.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний нет. Пандус приведен в соответствие с нормой, установлены перила, расширены дверные проемы	К, О, С, Г		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Замечаний нет	К, О, С, Г		
1.3	Лестница (наружная)	есть			Установлены перила, кнопка вызова персонала, информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками, предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей выделены цветом	О, С, Г		
1.4	Пандус (наружный)	есть			Замечаний нет. Установлены перила ограждения в соответствии с нормой	К, О, С, Г		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Замечаний нет. Автостоянка, парковка. - 5 мест для автотранспорта инвалидов	К, О, С, Г		

1.6	Общие требования к зоне	есть	-	-	Замечаний нет	К, О, С, Г	Текущий ремонт автостоянки и парковки
-----	-------------------------	------	---	---	---------------	------------	---------------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧВ			Текущий ремонт




* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.



**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ ГТМАУ), 357827, г. Георгиевск, Ставропольский край
Калинина ул., д. 109 – 111 – 113 – 115.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Замечаний нет. Отремонтированы пороги	О, С, Г		
2.2	Пандус (наружный)	есть			Замечаний нет	К, О, С, Г		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний нет	К, О, С, Г		

2.4	Дверь (входная)	есть		Замечаний нет. Установлена кнопка вызова персонала	О, С, Г		
2.5	Тамбур	есть		Замечаний нет.	К, О, С, Г		
2.6	Общие требования к зоне	есть		Замечаний нет	К, О, С, Г		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧВ	Замечаний нет.	 	Текущий ремонт

Запасной вход	ДЧВ	Замечаний нет.		Текущий ремонт
---------------	-----	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------




* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно




**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ ГТМАУ), 357827, г. Георгиевск, Ставропольский край
Калинина ул., д. 109 – 111 – 113 – 115.
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Замечаний нет	О,К,Г,С		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Замечаний нет	О, К, С		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Замечаний нет. Наличие автономного подъемного устройства для беспрепятственного перемещения лиц с нарушениями и ОДА вдоль лестничного марша с универсальным складным креслом	К, О, С		Альтернативная форма обслуживания

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Замечаний нет.	К,О		
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет.	О,С,Г		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Замечаний нет.	О,С,Г		
3.7	Общие требования к зоне	есть			Обустройство входов оборудовано системами радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги	С,Г	Установить системы радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧВ			Установить системы радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем


I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ ГТМАУ), 357827, г. Георгиевск, Ставропольский край
Калинина ул., д. 109 – 111 – 113 – 115.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Замечаний нет	К,О,С,Г		Текущий ремонт
4.2	Общие требования к зоне	есть			Замечаний нет	К,О,С,Г		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧВ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем


I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ ГТМАУ), 357827, г. Георгиевск, Ставропольский край
Калинина ул., д. 109 – 111 – 113 – 115.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Замечаний нет. Расширен дверной проем, установлены поручни и опоры, кнопка вызова сотрудника	К, С, О, Г		
5.2	Бытовая комната (гардеробная)				Замечаний нет			
	Общие требования к зоне				Замечаний нет	К, С, О, Г		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната Бытовая комната (гардеробная)	ДПВ			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем


к Акту обследования к паспорту доступности от «14» октября 2022 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ ГТМАУ), 357827, г. Георгиевск, Ставропольский край
Калинина ул., д. 109 – 111 – 113 – 115.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Замечаний нет	К,О,С,Г		
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний нет	К,О,С,Г		
6.3	Тактильные средства	есть			Замечаний нет	К,О,С,Г		
6.4	Общие требования к зоне	есть			Замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧВ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.